

# Rågeleje Strand



DKBW nr. 379



- |  |                                     |  |  |
|--|-------------------------------------|--|--|
|  | Her står du<br>You are here         |  | Toilet<br>Toilet                           |
|  | Information<br>Information          |  | Handicaptolilet<br>Toilet                  |
|  | Parkering<br>Parking place          |  | Prøvetagningspunkt<br>Sampling point       |
|  | Skraldespand<br>Litter bin          |  | Livredningsudstyr<br>Life saving equipment |
|  | Affaldssortering<br>Garbage sorting |  | Livredder i badesæsonen<br>Lifeguards      |

Ejere: Gribskov Kommune og private grundejere  
Kontakt: Gribskov Kommune, Center for Teknik og Borgerservice  
Se mere på hjemmesiden: [www.gribskov.dk/badevand](http://www.gribskov.dk/badevand)

## Badevandsprofil

Opdateret april 2022

### Beliggenhed og udbredelse

Bynær strand i Rågeleje. Badning finder primært sted ved livredderhuset ved Molevej. Stranden har miljømærkningen Blå Flag og er ca. 300 meter lang og 15 meter bred.

### Badevandskvalitet og kontrolovervågning



Badevandskvaliteten er udmærket

Udmærket  
God  
Tilfredsstillende  
Ring

Der udtages badevandsprøver i badesæsonen. Resultaterne kan ses på stranden og på [www.gribskov.dk/badevand](http://www.gribskov.dk/badevand)

Stranden har station nr. 237, DKBW nr. 379. Badevandskvaliteten er beregnet ud fra resultatet af prøver udtaget de seneste fire år.

### Vand og bundforhold

Fysiske forhold	Blandet sten og sandstrand. 2 m dybt mellem 70 - 150 m fra kysten Vær opmærksom på rester af gamle kystsikringsanlæg (pælehøfder) foran Rågeleje Strandvej.
Hydrologiske forhold	Dominerende strømretning er østlig. Vestlige og nordlige vindretninger kan give store bølger.
Morfologiske forhold	Svinger mellem stenet og sandet, men sandbund fra ca. ½ m dybde
Salinitet	Saltvand, ca. 2%
Blågrønne alger	Ring risiko for cyanobakterievækst i området, men kan komme drivende fra Øresund
Makroalger og/eller fyttoplankton	Kun ringe vækst af tang indenfor 4 m koten.

### Mulige forureningskilder

Udløb fra Højbro å	Ved kraftig regn er der risiko for overløb fra kloak med kortvarig forurening af badevandet til følge (op til 2 dage efter hændelsen) Badning i udløbene frarådes generelt.
Opland og bagland	Højbro Å har opland helt ind i Valby Hegn, åen gennemløber ikke-kloakerede områder.

### Faciliteter

Livredder	Livredder i skolernes sommerferie mellem 10.00-18.00 Redningskrans tilgængelig i hele badesæsonen.
Badebro	Ingen badebro
Handicapfaciliteter	Ingen handicapfaciliteter
Parkeringspladser	Stor parkeringsplads overfor Molevej
Hunde på strande	Sommerperiode: Hunde er ikke tilladt i Blå Flag zonen. På øvrige strandarealer er hunde velkomne i snor i perioden 1/4 - 30/9. Vinterperiode: Hunde er velkomne på stranden - med og uden snor.