

Tisvildeleje Strand



DKBW nr. 393



Her står du
You are here



Information
Information



Parkering
Parking place



Skraldespand
Litter bin



Affaldssortering
Garbage sorting



Toilet
Toilet



Handicaptolilet
Toilet



Prøvetagningspunkt
Sampling point



Livredningsudstyr
Life saving equipment



Livredder i badesæsonen
Lifeguards

Ejere: Gribskov Kommune og Naturstyrelsen Nordsjælland
Kontakt: Gribskov Kommune, Center for Teknik og Borgerservice
Se mere på hjemmesiden: www.gribskov.dk/badevand

Badevandsprofil

Opdateret april 2022

Beliggenhed og udbredelse

Stranden er beliggende ved Tisvilde by, ud for den nordlige del af Tisvilde Hegn. Badevandsprofilen beskriver området der ses på kortet til venstre, med stor parkeringsplads og 2 livredderhuse. Stranden har miljømærkningen Blå Flag og er ca. 750 meter lang og 40 meter bred.

Badevandskvalitet og kontrolovervågning



Badevandskvaliteten er udmærket

Udmærket
God
Tilfredsstillende
Ringede

Der udtages badevandsprøver i badesæsonen. Resultaterne kan ses på stranden og på www.gribskov.dk/badevand

Stranden har stationsnummer 224, DKBW nr. 393. Badevandskvaliteten er beregnet ud fra resultatet af prøver udtaget de seneste fire år.

Vand og bundforhold

Fysiske forhold

2 m dybt mellem 70 – 100 m fra kysten. Turbulens og til tider stærk udadgående strøm ved molen på grund af undersøisk horn, hvorfor badning frarådes herfra. I bugten bag ved molen er badning sikkert og lavvandet.

Hydrologiske forhold

Dominerende strømretning er østlig. Revledannelse med kraftig strøm. Ved vindretninger fra vest og nord kan der udvikle sig en kraftig tværgående strøm.

Morfologiske forhold
Salinitet
Blågrønne alger
Makroalger og/eller
fyttoplankton

Sandbund med enkelte sten
Saltvand, ca. 2 %
Lav risiko for cyanobakterievækst i området
Kun ringe vækst af tang indenfor 4 m koten.

Mulige forureningskilder

Regnvandsudledning

Ved kraftig regn er der risiko for overløb fra regnvandsudledning med kortvarig forurening af badevandet til følge op til 2 dage efter hændelsen Tisvilde Hegn (fredet sandflugtsplantage)

Opland og bagland

Faciliteter

Livredder

Livreddere i skolernes sommerferie mellem 10.00-18.00. Redningskrans tilgængelig i hele badesæsonen.

Badebro

Ingen badebro.

Handicapfaciliteter

Handicaptolilet, -parkering i vestlige ende af p-pladsen.

Parkeringspladser

En stor parkeringsplads for enden af Hovedgaden.

Hunde på strande

Sommerperiode: Hunde er ikke tilladt i Blå Flag zonen. På øvrige strandarealer er hunde velkomne i snor i perioden 1/4 - 30/9.

Vinterperiode: Hunde er velkomne på stranden - med og uden snor.